

大洗町通学路危険箇所一覧(大洗小・第一中学区)

大洗小NO1



大洗町通学路危険箇所一覧(大洗小・第一中学区)

大洗小NO2,3

No2 大洗小

- <状況>
五又路で道路が狭く、見通しが悪い
- <対策要望>
停止線、注意喚起看板の設置
- <道路管理者>
町

No3 大洗小

- <状況>
道幅が狭い
- <対策要望>
停止線、注意喚起看板の設置
- <道路管理者>
町

さくら美容室
大洗店
エコス 大洗店
ひじり保育園
成田山金剛院
多満留屋商店
大阪屋寿司店
梅屋米穀店
岩城印刷(株)
弘清丸
磯浜海防陣屋跡
大洗工芸社
関根印房
ほんほん船
白土屋だんご店
family tree company
常陽銀行大洗支店
ブリアン 大洗店
常陽銀行大洗支店

2019/12/18 13:32
2019/12/18 13:30

地図データ ©2019 日本 利用規約 フィードバックの送信 50m


大洗町通学路危険箇所一覧(大洗小・第一中学区)

大洗小NO4



大洗町通学路危険箇所一覧(大洗小・第一中学区)

大洗小NO5,6,7,8



No7 大洗小
＜状況＞
道幅が狭く、見通しが悪い
＜対策要望＞
交通安全指導
道路の拡幅
＜道路管理者＞
町

No6 大洗小
＜状況＞
道幅が狭く、見通しが悪い
＜対策要望＞
交通安全指導
道路の拡幅
＜道路管理者＞
町

No5 大洗小
＜状況＞
草木が茂り見通しが悪い
＜対策要望＞
交通安全指導
道路の拡幅
＜道路管理者＞
町

No8 大洗小
＜状況＞
道幅が狭く、見通しが悪い
＜対策要望＞
交通安全指導
道路の拡幅
＜道路管理者＞
町

大洗町通学路危険箇所一覧(大洗小・第一中学区)

一中N09



大洗町通学路危険箇所一覧(南小・南中学区)

南小NO10
南中NO23



大洗町通学路危険箇所一覧(南小・南中学区)

南小NO11



大洗町通学路危険箇所一覧(南小・南中学区)

南小NO12



大洗町通学路危険箇所一覧(南小・南中学区)

南小NO13,14,16,21
南中NO22



No14 南小

＜状況＞
路面が凸凹している箇所があり、雨天時に大きな水溜りができる

＜対策要望＞
道路の舗装

＜道路管理者＞
町

No16 南小

＜状況＞
スピードを出す車が多い、曲がり見づらく児童の横断時に危険

＜対策要望＞
速度取締り
感应式信号機の設置

＜道路管理者＞
町



No22 南中

＜状況＞
道幅が狭い

＜対策要望＞
注意喚起看板の設置

＜道路管理者＞
国

No13 南小

＜状況＞
路面が凸凹している

＜対策要望＞
道路の舗装

＜道路管理者＞
国

No21 南小

＜状況＞
道路が狭く見通しが悪い

＜対策要望＞
路面標示、道路の拡幅

＜道路管理者＞
町



大洗町通学路危険箇所一覧(南小・南中学区)

南小NO15
南中NO25,27



No15 南小

＜状況＞
坂道の両側に縁石があるが、坂を登りきった急カーブのところでなくなる。小学生が徒歩で、中高生が自転車で通学しており、車がスピードを出してカーブを曲がっていて危険

＜対策要望＞
見通しがよい所まで縁石のある歩道を延ばす

＜道路管理者＞
県

No25 南中

＜状況＞
樹木や雑草がはみ出しており通りづらい

＜対策要望＞
樹木、雑草伐採

＜道路管理者＞
県

No27 南中

＜状況＞
街灯がなく暗い

＜対策要望＞
街灯の設置

＜道路管理者＞
県



大洗町通学路危険箇所一覧(南小・南中学区)

南小NO17



No17 南小

<状況>
信号機が無く、十字路がとても見づらいため横断時に危険

<対策要望>
停止する側にハンブを設置

<道路管理者>
町

大洗町通学路危険箇所一覧(南小・南中学区)

南小NO18



大洗町通学路危険箇所一覧(南小・南中学区)

南小NO19



大洗町通学路危険箇所一覧(南小・南中学区)

南小NO20



大洗町通学路危険箇所一覧(南小・南中学区)

南中NO24



大洗町通学路危険箇所一覧(南小・南中学区)

南中N026

