


大洗町

地域の液状化発生傾向図

「液状化発生傾向図」とは、過去の地震における液状化発生地点と地形との関係に基づき、地形ごとの液状化発生傾向を評価したことになります。住んでいる地域の液状化発生傾向や液状化発生傾向が高い場所を確認し、自分の町の液状化が発生する可能性を確認しましょう。



凡 例	
	市町界
	国 道
	主要地方道
	一般県道
	鉄 道
	役 場
	消防本部・消防署
	消防分団
	交 番
	過去に液状化が発生した範囲

※ 過去に液状化が発生した範囲は、大洗町が確認した範囲になります


凡 例		
液状化発生傾向の評価区分	主な地形の例	予測される被害
	非常に強い	埋立地、低地(湿地)上の盛土造成地 ・噴砂や地割れが至る所で発生 ・大きな宅地被害、道路被害、埋設管等のインフラ被害の発生可能性が極めて高い
	強い	干拓地、谷埋め盛土造成地 ・噴砂や地割れがところどころで発生 ・宅地被害、道路被害、埋設管等のインフラ被害の発生可能性が高い
	やや強い	砂州・砂礫州、氾濫低地 ・部分的に分布する地下水位が高いところで噴砂や地割れが発生 ・宅地被害、道路被害、埋設管等のインフラ被害の発生可能性がある
	やや弱い	砂丘(頂部付近)、扇状地 ・小規模な噴砂や地割れが発生 ・宅地被害、道路被害、埋設管等のインフラ被害の発生可能性が低い
	弱い	山地・丘陵、台地 ・噴砂や地割れ、宅地被害、道路被害、埋設管等のインフラ被害がほぼ発生しない (ただし、谷埋め盛土造成地等の人工改変地で液状化が発生する可能性もある)

液状化が発生しやすい場所とは？

住んでいる土地・地域がどのような地形なのかを知っておくことは、リスク対策をする上で重要となります。

■過去の地震で液状化による被害が多く発生している場所

- ・臨海部である
- ・大河川沿いの沿岸地である
- ・海岸砂丘の裾、砂丘間の低地である
- ・埋立地である
- ・低地（湿地）上の盛土造成地である
- ・砂利（砂礫）等採取後の埋戻し地である
- ・丘陵地や台地の谷埋め盛土造成地である



指定緊急避難場所	
1 祝町幼稚園	18 岩崎児童公園
2 大洗小学校	19 矢ノ下児童公園
3 旧大貫小学校	20 磯道児童公園
4 旧夏海小学校	21 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 大洗研究所 大貫駅前駐車場
5 第一中学校	22 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 大洗研究所 山場平住宅駐車場等
6 南小学校・南中学校	23 大洗高等学校
7 大洗高等学校	24 明神町児童公園
8 明神町児童公園	25 大洗キャンプ場
9 東光台児童公園	26 大洗町中央公民館
10 和銅児童公園	27 大洗文化センター
11 小松原児童公園	28 大洗町健康福祉センターゆづら健康館
12 掘割児童公園	29 大洗ゴルフ倶楽部
13 磯道児童公園	30 太平洋クラブ大洗シャードコース
14 一丁目公園	31 大洗町総合運動公園
15 松道児童公園	32 大洗駅前広場
16 大洗海浜公園	33 大洗町防災ふれあいセンター
17 ピンチウ児童公園	34 大洗町地域コミュニティ防災センター

指定避難所	
1 大洗町総合運動公園	8 旧夏海小学校
2 大洗町中央公民館	9 第一中学校
3 大洗文化センター	10 南小学校・南中学校
4 第一保育所	11 大洗高等学校
5 祝町幼稚園	12 大洗町健康福祉センターゆづら健康館
6 大洗小学校	13 かんぽの宿 大洗
7 旧大貫小学校	14 大洗鷗松亭

避難所	
1 祝町集会所	15 角一集会所
2 松ヶ丘町営住宅集会所	16 船渡集会所
3 東光台集会所	17 道下集会所
4 明神町集会所	18 浜欠集会所
5 寿集会所	19 荒谷集会所
6 東集会所	20 上宿集会所
7 掘割集会所	21 下宿集会所
8 五反田集会所	22 中宿集会所
9 校道集会所	23 神山集落センター
10 永町会館	24 古宿集落センター
11 新町会館	25 松川集落センター
12 大貫集会所	26 矢場集落センター
13 前原町町営住宅集会所	27 大洗町農業会館
14 寺釜堀川集会所	