

通学路対策箇所図(大洗小学区)



通学路対策箇所図(大洗小学区)

番号 5

・朝の交通が多く、道幅が狭い。児童・生徒と車が輻輳し危険



＜対策メニュー＞

・注意喚起看板等の設置
・路面表示

番号 4

・道幅が狭く、車道と歩道の区別がないので危険



＜対策メニュー＞

・注意喚起看板設置等
・路面表示・立哨活動

至 ひたちなか市

東光台前

東光台南

勝村荘

東光台

大洗磯前神社

大洗海洋博物館

里海邸全

オーシャンビュー大洗

民宿旅館白浜荘

清水医院

大洗ホテル

(株)東京かねふく
大洗工場

オーヨーデイツー大洗店

藤歯科医院

和銅

大洗町立第一中

大洗町立第一小

櫻井稲荷神

西福寺

割烹旅館 肴屋本店

大洗町立第一保育所

大洗町役場

下ヶ塚古墳

賀神社

行・大洗支店

ゆっくら

要対策箇所

通学路対策箇所図(大洗小学区)

番号 6

・狭隘な道路で途中カーブになっていて、横断歩道を渡るのに車が見えづらいので危険



＜対策メニュー＞

- ・注意喚起看板設置等
- ・道路拡幅

至 水戸市



通学路対策箇所図(大貫小学区)



通学路对策箇所図(大貫小学区)



通学路対策箇所図(大貫小学区)

至 水戸市

大貫小

番号 5

- ・視界が悪く、車が車道まで出てきてしまう状況で危険



<対策メニュー>

- ・路面表示
- ・歩道設置

番号 3

- ・左右の道路にスクールゾーンやガードレールがないので危険



<対策メニュー>

- ・注意喚起看板設置等
- ・路面表示

番号 4

- ・街灯がなく夜間暗くなるので危険



<対策メニュー>

- ・街灯設置

番号 6

- ・信号機が青に変わるまで時間が長く、横断歩道周辺に児童が集まってしまい危険



<対策メニュー>

- ・路面表示

大洗町

大洗町立南中

大洗サンビーチ

至 銚田市

--- 要対策箇所

● 要対策箇所

通学路対策箇所図(大貫小学区)



通学路対策箇所図(夏海小学区)



通学路対策箇所図(夏海小学区)

番号 5

・街灯がなく夜間暗くなるので危険



<対策メニュー>

・街灯設置

番号 7

・横断歩道がないので道路の横断が危険



<対策メニュー>

・注意喚起看板設置等

番号 6

・横断歩道がないので道路の横断が危険



<対策メニュー>

・注意喚起看板設置等



通学路対策箇所図(夏海小学区)

番号 9

- ・横断歩道がないので道路の横断が危険



<対策メニュー>

- ・注意喚起看板設置等

番号 10

- ・樹木が生い茂っていて見通しが悪く、夜暗い



<対策メニュー>

- ・樹木伐採



至 水戸市

夏海郵便局
成田町

南中学校

南小学校(H28.4開校)

臨海大洗鹿島線

夏海小

お食事処いきいき

大洗町総合運動
公園体育館

夏海運動公園通り

日本核燃料開発(株)

太平洋クラブ 大洗
シャワーウッドコース

至 銚田市

番号 8

- ・街灯がなく夜間くらくらするので危険



<対策メニュー>

- ・街灯設置

--- 要対策箇所

通学路対策箇所図(夏海小学区)

番号 11

・横断歩道がないので道路の横断が危険



<対策メニュー>

・注意喚起看板設置等
・路面表示

番号 12

・樹木が生い茂っていて見通しが悪く、夜暗い。



<対策メニュー>

・樹木伐採



通学路対策箇所図(南中学区)

番号 3

・街灯が少なく、暗いので危険



<対策メニュー>

・枝払い、除草作業

番号 2

・横断歩道がなく、道路の横断が危険



<対策メニュー>

・注意喚起看板設置等

--- 要対策箇所

● 要対策箇所



通学路対策箇所図(第一中学区)

番号 5.6

- ・一時停止する車が少なく危険
- ・歩道が狭く、カーブのため急に車が現れるので危険



＜対策メニュー＞

- ・注意喚起看板設置等・路面表示。

番号 7

- ・朝の交通量が多く、道幅が狭い。多くの児童がここを通る状況



＜対策メニュー＞

- ・注意喚起看板設置等
- ・路面表示



通学路対策箇所図(第一中学区)

番号 8

・狭隘な道路で途中カーブになっていて、横断歩道を渡るのに車が見えづらいので危険



＜対策メニュー＞

- ・注意喚起看板設置等
- ・道路拡幅

至 水戸市

