



大生発第103号  
令和3年9月10日

日本核燃料開発株式会社  
代表取締役社長 濱田 昌彦 殿

大洗町長 國井 豊



自動火災報知設備の点検結果に関する不適切な報告について（厳重注意）

去る6月9日、貴社において、核燃料物質使用施設の管理区域内にある自動火災報知設備について、点検が21年にわたり実施されておらず、それにもかかわらず結果を正常として記録していたことが判明した。

大洗町としては、去る6月23日、8月3日、貴社に対して口頭注意を行うとともに、類似事象の調査並びに再発防止対策の速やかな実施を求めたところであるが、その後の貴社調査において、新たに点検未実施や点検内容が適切でない可能性がある設備が複数判明したこと、さらに今般、原子力規制庁から保安規定違反と判断されたことは、町民の原子力事業所に対する信頼を大きく損ねるものとして誠に遺憾であり、ここに厳重に注意する。

ついては、再発防止に万全を期すとともに、再発防止に向けた取り組み状況について、定期的に報告し、公表することを求める。