

対 策 一 覧 表

【大洗小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対象年度	対策完了 (予定) 年度	備 考
1	町道 8-1058 号線	大洗町磯浜町地内	見通しが悪く交通量が多い	注意喚起 看板設置 路面表示	大洗町	平成 28 年度	平成 28 年度	
2	町道 6-04 号線	大洗町磯浜町地内	階段を降りるとすぐ道路になっている ため危険	交通安全指導	学 校	平成 28 年度	平成 28 年度	
3	町道 8-1132 号線	大洗町磯浜町地内	道幅が狭く出会い頭にぶつかる危険性 がある	交通安全指導	学 校	平成 28 年度	平成 28 年度	
4	町道 8-1177 号線	大洗町磯浜町地内	見通しが悪く交通量が多い	交通安全指導	学 校	平成 28 年度	平成 28 年度	第一中学校からの 要望と同様
5	町道 8-1177 号線	大洗町磯浜町地内	見通しが悪く交通量が多い	路面表示	大洗町	平成 28 年度	平成 28 年度	

対 策 一 覧 表

【南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	対策完了 (予定) 年度	備 考
1	主要地方道大洗友部線	大洗町大貫町地内	入口から正門までの歩道がない	歩道設置	大洗町	平成 28 年度	未 定	
2	主要地方道大洗友部線	大洗町大貫町地内	横断歩道の位置が入口とずれている	横断歩道の 位置変更	茨城県	平成 28 年度	未 定	
3	主要地方道大洗友部線	大洗町大貫町地内	グリーンベルトが狭い。雑草や樹木が 歩道を狭くしており危険	歩道設置 樹木伐採	茨城県 大洗町	平成 28 年度	未 定	樹木伐採は平成 28 年度に完了
4	主要地方道大洗友部線	大洗町大貫町地内	交通量が多くスピードを出す車が多 く危険	信号機設置	茨城県	平成 28 年度	未 定	
5	主要地方道大洗友部線	大洗町大貫町地内	歩道が狭く危険	歩道設置	茨城県	平成 28 年度	未 定	
6	国道 51 号線	大洗町大貫町地内	歩道の雑草が歩行の妨げとなり危険	除草作業	国	平成 28 年度	平成 28 年度	
7	町道 8-1177 号線	大洗町成田町地内	歩道が狭く見通しが悪い	交通安全指導	学 校	平成 28 年度	平成 28 年度	
8	県道長岡大洗線	大洗町大貫町地内	歩道が下がっており水溜りができる	歩道整備	茨城県	平成 28 年度	平成 28 年度	
9	主要地方道 大洗友部線	大洗町成田町地内	多くの児童・生徒が利用するが、歩道 がなく、交通量が多いため危険	歩道設置	茨城県	平成 26 年度	未 定	

対 策 一 覧 表

【南中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対象年度	対策完了 (予定) 年度	備 考
1	町道 8・1294 号線	大洗町大貫町地内	歩道がなく木の枝が道路にはみ出して おり歩行が危険	除草作業	大洗町	平成 28 年度	平成 28 年度	
2	主要地方道大洗友部線	大洗町大貫町地内	見通しが悪く危険	樹木伐採	大洗町	平成 28 年度	平成 28 年度	
3	主要地方道大洗友部線	大洗町神山町地内	見通しが悪く危険	樹木伐採	大洗町	平成 28 年度	平成 28 年度	
4	主要地方道大洗友部線	大洗町神山町地内	見通しが悪く交通量が多い	交通安全指導	学 校	平成 28 年度	平成 28 年度	