


『発電用原子力施設の稼働状況』

第15回のコラムは、全国の発電用の原子力施設の稼働状況についてのおはなしです。



発電用原子炉施設の稼働状況について



国内には16の地域に57基の発電用原子力施設があります。令和7年2月10日時点で、稼働しているのは**13**基です。

令和6年11月に福島第一原子力発電所の事故後、東日本にある原子力発電所で初めて、宮城県の女川原子力発電所が運転を再開しました。

日本では福島第一原子力発電所の事故を教訓に、「厳しい安全基準」が作られ、それをクリアした原子力発電所しか動かせないぞ！